



Be Right™



Rapporto Prestazioni

Hach Lange S.r.l. Via Rossini 1/A, 20020 Lainate (MI)

A.R.P.A. UMBRIA

Via Pievaiola 207 B3
IT 06132 PERUGIA

Ns. rif.:

WO-01515451 - K 332253
service-it@hach.com

Cliente ed indirizzo di fatturazione & Contatto	Cliente ed indirizzo di lavorazione
A.R.P.A. UMBRIA Via C.A dalla Chiesa 32 IT 05100 TERNI (TN) Leonardo Merlini 39-07551596525 l.merlini@arpa.umbria.it	A.R.P.A. UMBRIA Via Pievaiola 207 B3 IT 06132 PERUGIA

Dettagli ordine di lavoro			
Tipo di ordine	Manutenzione	Data e ora di conclusione dell'attività	09/10/2024
Tecnico	Davide Gisti	Raggruppamento ordini di lavoro	
Contratto	SC-01034821	Numero d'ordine	PROTOCOLLO 4017 CIG: B0826EBF81
		CIG	

Strumentazione Assistita

Codice prodotto~ Numero di serie/lotto~ Posizione asset	Descrizione del prodotto	Numero d'ordine~ Asset Tag	Nome/numero contratto	Note del tecnico per il cliente
LPV401.57.10000~ 2306063~	Unità di analisi per GANIMEDE - per l'analisi dell'Azoto Totale con	~	SC-01034821~ S-FIEX2-GANI-N - SC-01034821	Eseguita manutenzione programmata su Ganimede N. Eseguita pulizia dello strumento. Eseguita sostituzione delle guarnizioni e raccordi valvole (LZV330). Eseguita sostituzione tubisteria idraulica di sistema. Eseguita verifica dello stato di usura dei rulli per le pompe peristaltiche. Eseguita verifica funzionalità tramite tools service delle seguenti parti: -tenuta valvole 6 vie e corretta movimentazione, - movimento peristaltiche, -tenuta cella digestione -movimento motore cella digestione e elettrovalvola di scarico. Eseguita calibrazione con esito positivo. Lo strumento funziona correttamente.
LPG401.00.00000~ 1103668~	Phosphate Series Analyser Ganimede -	~	SC-01034821~ S-FIEX2-GANI-P - SC-01034821	Eseguita manutenzione programmata su Ganimede P. Eseguita pulizia dello strumento. Eseguita sostituzione delle guarnizioni e raccordi valvole (LZV330). Eseguita sostituzione tubisteria idraulica di sistema. Eseguita verifica dello stato di usura dei rulli per le pompe peristaltiche. Eseguita verifica funzionalità tramite tools service delle seguenti parti: -tenuta valvole 6 vie e corretta movimentazione, - movimento peristaltiche, -tenuta cella

digestione -movimento motore cella digestione e elettrovalvola di scarico. Eseguita calibrazione su alto e basso range, con esito positivo. Lo strumento funziona correttamente.

Spese

Codice prodotto	Descrizione	Strumenti Assistiti	Quantità linea	Prezzo linea per unità	Discount in %	Totale fatturabile di riga
S-FIEX2-GANI-N	Field Service - GANIMEDE N	2306063-IL500 Analyzers	1,00	1.334,78EUR		1.334,78EUR
S-FIEX2-GANI-P	Field Service - GANIMEDE P	1103668-IL500 Analyzers	1,00	1.334,78EUR		1.334,78EUR
Totale parziale						2.669,55EUR

] quote corretto

Dettagli attività

Codice prodotto	Descrizione	Strumenti Assistiti	Quantità linea	Prezzo linea per unità	Discount in %	Totale fatturabile di riga
LYD2001	Internal working hour for statisti - cs only		0,50	0,00EUR	0	0,00EUR
Totale parziale						0,00EUR

Ricambi utilizzati

Codice prodotto	Descrizione	Strumenti Assistiti	Quantità linea	Prezzo linea per unità	Discount in %	Totale fatturabile di riga
LZV330	Set of fittings and O-ring - Ganimede	1103668-IL500 Analyzers	2,00	112,00EUR	20	179,20EUR
LZV262	Set di tubi per unità di analisi - di GANIMEDE P	1103668-IL500 Analyzers	1,00	292,00EUR	20	233,60EUR
Totale parziale						412,80EUR
Totale						3.082,35EUR

] solo questa

Firma del cliente:

Firma del Tecnico:

Douglas Jasti